

MONUMENTEN 19-75 WACHT NOORD-BRABANT

INTERIEURWACHT

19-05-2022



INTRODUCTIE



- Bouwkundig, Groene monumenten, Archeologie en Interieurs



INTRODUCTIE

HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN HISTORISCHE INTERIEURS DOOR:



INTRODUCTIE

**HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN HISTORISCHE INTERIEURS
DOOR:**

**HET NEMEN EN BEVORDEREN VAN PREVENTIEVE
MAATREGELEN**

**EN HET ADVISEREN VAN EIGENAREN MET BETREKKING TOT
HET ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING VAN HUN
HISTORISCH INTERIEUR**

HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN **HISTORISCHE INTERIEURS**



Interieur Grote Kerk
Breda



Interieur L. W. Beekmanschool
's-Hertogenbosch




Interieur Stadhuis
's-Hertogenbosch

HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN **HISTORISCHE INTERIEURS**



HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN **HISTORISCHE INTERIEURS**



HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN **HISTORISCHE INTERIEURS**



HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN **HISTORISCHE INTERIEURS**



RK Kerk H Nicolaas
Helvoirt



Grote kerk Breda



Stadhuis 's-
Hertogenbosch

HET VOORKOMEN VAN VERVAL VAN **HISTORISCHE INTERIEURS**



Ned Herv kerk Heesbeen



RK Kerk St Jan de Doper
Waalwijk



RK Kerk St Jan de Doper
Waalwijk

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

- Natuurstenen, keramische, houten vloeren
- Houten meubelen
- Stenen en houten beelden
- Koper en zilver
- Textiel, leer, papier
- Opslag

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

NATUURSTENEN / KERAMISCHE VLOEREN



RK Kerk H Nicolaas
Helvoirt



RK Kerk H Nicolaas
Helvoirt



RK Kerk St Jan 's
Hertogenbosch

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

HOUTEN VLOEREN



Stadhuis Bergen op Zoom



Stadhuis Bergen op Zoom



Stadhuis Bergen op Zoom

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

HOUTEN MEUBELEN




Stadhuis Bergen op Zoom



Martinuskerk Halsteren

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

STENEN EN HOUTEN BEELDEN



RK Kerk Oosterhout



RK Kerk H Nicolas Helvoirt

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

STENEN EN HOUTEN BEELDEN



RK Kerk Geffen



RK Kerk H Dionysius Tilburg

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

KOPER EN ZILVER



RK kerk H Dionysius Tilburg



RK kerk H Dionysius Tilburg

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

KOPER EN ZILVER




Martinuskerk Halsteren



RK Kerk H Dionysius Tilburg

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

TEXTIEL



RK kerk H Nicolaas Helvoirt



RK kerk H Nicolaas Helvoirt



St Petrus Banden Oisterwijk

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

OPSLAG



RK kerk H Dionysius Tilburg



RK kerk Geffen

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

OPSLAG




Grote Kerk Breda



RK Kerk St Antonius Breda

HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

VEROUDERDE / VERKEERDE RESTAURATIES



HET VOORKOMEN VAN **VERVAL** VAN HISTORISCHE INTERIEURS

VEROUDERDE / VERKEERDE RESTAURATIES



RK Kerk H Dyonisius, Tilburg

HET **VOORKOMEN** VAN VERVAL VAN HISTORISCHE INTERIEURS

HET NEMEN EN BEVORDEREN VAN PREVENTIEVE
MAATREGELEN

EN HET ADVISEREN VAN EIGENAREN MET BETREKKING TOT
HET ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING VAN HUN
HISTORISCH INTERIEUR

HET **VOORKOMEN** VAN VERVAL VAN HISTORISCHE INTERIEURS

- Regelmatige inspecties + inspectierapporten
- Cursussen over onderhoud
- Ondersteuning bij onderhoud
- Adviseren over kleuronderzoek
- Klimaatmetingen
- Verduurzaming

CURSUSSEN

- Poetscursus
 - Koper en zilver
- Onderhoudscursus
 - Reinigingsmethoden
 - Vloeren
 - Textiel




ONDERHOUDSPLAN

[illegible]

ADVIES OVER KLEURONDERZOEK



KLIMAATMETINGEN



From:- 15 January 2019 10:00:00 To:- 17 September 2019 14:30:00

VERDUURZAMING

In 6 stappen duurzaam



I Oriëntatie



II Gemeente



III Advies




IV Financiering



V Vergunning



VI Verduurzamen



MEER AANDACHT VOOR INTERIEURONDERDELEN



VRAGEN?

